







Объект 4-й Красногорский пр. 2-4
Дата 16.02.2022г.

Акт осмотра объекта.

№	Номенклатура (наименование)	Ориентировочный объем	Фото	Статус
1	Кабеля, кондиционеры.			
2	Бункер металлоконструкция, решетки, кондиционеры.			
3	Щитовая, кабели.			
4	Лифт, слаботочка, трубы, вентиляция.			
5	Чугун батареи.			
6	Кабеля, слаботочка, электрощиток.			

7	Слаботочка, батареи, электрощиток.		
8	Электрощиток, слаботочка, кабеля.		
9	Лестничная пристройка, двери.		
10	Трубы, задвижки, электрика, двигателя.		

С описью по результатам осмотра ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"

" 02 " 2022г. *Василийченко*

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г. /

С результатом работы на объекте ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"

" " 2022г. /

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г. /

Объект 1-й Красногорский пр.3
Дата 16.02.2022г.

Акт осмотра объекта.

№	Номенклатура (наименование)	Ориентировочный объем	Фото	Статус
1	Кондиционеры, решетки.			
2	Трубы отопления, резисторы.			
3	Слаботочка, кабели, щитовая.			
4	Батареи отопления, перила.			
5	Слаботочка, электрощиток.			
6	Пристройка, трубы, задвижки, электрика.			

С описью по результатам осмотра ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"

16.02.2022г. 

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г. /









С результатом работы на объекте ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"
" " 2022г. /

Представитель
ООО "ЗемАктив"
" " 2022г. /

Объект Ангар металлоконструкция
Дата 16.02.2022г.

Акт осмотра объекта.

№	Номенклатура (наименование)	Ориентировочный объем	Фото	Статус
1	Ангар металлоконструкция, колонны, балки перекрытия, стены.		 	
2	Ангар металлоконструкция, колонны, балки перекрытия, стены.		 	
3	Ангар металлоконструкция, колонны, балки перекрытия, стены.		 	
4	Ангар металлоконструкция, колонны, балки перекрытия, стены.		 	

С копией по результатам осмотра ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"

" 02 " 2022г.

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г.

С результатом работы на объекте ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"



" " 2022г.

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г.

Объект Боксы гараж
Дата 16.02.2022г.

Акт осмотра объекта.

№	Номенклатура (наименование)	Ориентировочный объем	Фото	Статус
1	Боксы гараж, провода, щитовая.			
2	Батареи.			

С описанием по результатам осмотра ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"

" 02 " 2022г.

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г.

С результатом работы на объекте ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"



" " 2022г.

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г.

Объект Автосервис мерседес
Дата 16.02.2022г.

Акт осмотра объекта.

№	Номенклатура (наименование)	Ориентировочный объем	Фото	Статус
1	Атосервис, забор по периметру.			
2	Электрощитовые.			

С описью по результатам осмотра ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"

"16.02" 2022г. / *Константинов* " " 2022г. /

Представитель
ООО "ЗемАктив"

С результатом работы на объекте ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"



" " 2022г. /

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г. /

Объект Кирпичное здание
Дата 16.02.2022г.

Акт осмотра объекта.

№	Номенклатура (наименование)	Ориентировочный объем	Фото	Статус
1	Кирпичное здание, кондиционеры.			
2	Электрощитовые, слаботочка, кабеля.			

С описанием по результатам осмотра ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"

"17.02" 2022г.

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г. /

С результатом работы на объекте ознакомлен и согласен:

Представитель
АО "Корпорация ЭКОПОЛИС"

" " 2022г. /

Представитель
ООО "ЗемАктив"

" " 2022г. /