

Объект: 2-й Иртышский проезд д.8

Дата осмотра: 16.12.2022

АКТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА

Составленный по результатам визуально – технического осмотра, находящегося по адресу: РФ, г. Москва, ул. 2-й Иртышский проезд д. 8, во исполнение пункта 2 приказа № 26 от 31.08.2021, ПАО «ПИК-специализированный застройщик».

№ п.п.	Наименование	Фотографии	Примечание
1	Распределительные щиты, слаботочные системы,		-
2	Металлический каркас навеса, распределительные щиты, кабель, слаботочные системы.		-
3	Электрощиты, слаботочные системы, кабели, металлические ворота.		-
4	Металлические перегородки, профлист, каркас навеса.		-
5			

Обозначенные в данном акте группы оборудования, материалов и конструкций (фотографии даны для наглядности и не ограничивают количество) подлежат демонтажу.

С описью по результатам осмотра и составления данного акта ознакомлены и согласны.

Представитель
АО «ЭкоПолис»

Представитель ООО «ЗемАктив»

«___» _____ 2022 г.

«___» _____ 2022 г.

_____ / _____

_____ / _____